Honeywell

VM110 和 VM120 型

振动计组套



描述:

VM110 振动计依靠电池供电,是一款手持式仪器,它可接受 MA 系列加速度计中的任意一款进行振动测量。它能够提供 RMS 和加速度的峰值、速度和位移。它配有高频率过

滤开关。通过使用 D 型插板,可以对直流与交流输出进行记录或者做进一步分析。

特性:

- 手持式
- LCD 显示
- 电池供电
- 速度和位移输出
- 交流或直流输出
- 设计用于和恒定电流加速度计使用
- 低通滤波器可减少噪音

Honeywell

VM110 和 VM120 型振动计组套

技术规格

加速度	2 G, 20 G, 200 G
速度范围	2 in/s, 20 in/s, 200 in/s
位移	2 thou, 20 thou, 200 thou
上限频率	可选低通滤波器的 5 kHz, 10 kHz 和 20kHz
下限频率	固定,加速度 : 5 Hz 速度 : 10 Hz,位移 : 15 Hz
探测器	RMS 或峰值开关选择
显示	0.5 in, 3.5 数字 LCD (3 读数 /s)

电气

加速度的精度	1.5 %RMS, 3 % 峰值
速度	2.5 %RMS, 4 % 峰值
位移	3.5 %RMS, 5 % 峰值
噪声加速度	2 mG RMS, 6 mG 峰值
速度	0.01 in/s RMS,0.03 in/s 峰值
位移	0.02 in RMS,0.06 in 峰值
输入	10 mV/G 多手持式加速度计或其他 MA 系列 通过校准标定头
输出	交流 200 mV,为选择的满量程 直流 200 mV,为选择的满量程
电源	2 个 PP3 9V 电池,显示器上低电池指示。 电池寿命约 15 小时。
组套内容	1 个振动计,1 个手持探头,1 块磁铁,1 个 4 in 的长钉,1 个携带式仪器箱

不符合 RoHS

附件

零件号	
AG902	MA11型, 100mV/G 加速度计, 5m 整体聚四氟乙烯 电缆
AG901	MA11 型,100mV/G,2 插脚 MS 连接器
CA42	使用带有 AG901 的卷盘电缆组件 2 插脚 MS 至 IA110
CA43	使用带有 MTN/1020 的卷盘电缆组件 TNC 至 IA110
2100	手提箱
CA61	使用带有 AG902 的 IA110 适配器
MM1	无效功率,1/4 in UNF 安装,35mm,力 20kg
PS1	手持式长钉, 25mm, 1/4 in UNF 安装
PS2	手持式长钉,100mm,1/4 in UNF 安装
PS3	手持式长钉,150mm,1/4 in UNF 安装
PS4	手持式长钉,300mm,1/4 in UNF 安装
HE1	带有泡沫塑料开口的携带式仪器箱

典型系统图



保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。 霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证,由霍尼韦尔另行注明的除 外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。 如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔,霍尼韦尔将免费修复或更 换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括 适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的,特殊的或间接的损失 不承担任何责任。

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时,应由客户 决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确 和可靠的,但不承诺对其使用负责。

▲ 警告

人身伤害

请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用,或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害

▲ 警告

文件误用

- ◆本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的 安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

Honeywell